

## TN-C, TN-S Gutachten

Die Fa Dürrmann aus Hohenlinden beauftragte uns mit der Untersuchung der NSHV Anlagen und der Bereichsunterverteiler. Nach durchführung der Untersuchungen wurden die fehlenden PE-Leiter nachgezogen.

Der innere Blitzschutz der Verteiler wurde auf den neuesten Stand gebracht.

- Untersuchung der PEN bzw PE Ströme vor Ort. Aufzeichnung und Dokumentation der Ableitströme.
- Installieren eines ZEP in der zentralen NSHV.
- Erarbeiten eines inneren Blitzschutzkonzeptes, Klasse 1 in der NSHV, Klasse 2 in den Uvs.
- Erweiterung der vorhandenen Anlagen. Nachdokumentieren der erweiterten Blitzschutzbauteile.
- Erweiterung der zentralen NSHV mit Maximalüberwachung des N-Stromes und akustischer Alarmierung.

